Aktuelle Grundwassersituation im Buckower-Rudower Blumenviertel mit seinen angrenzenden Gebieten in Höhe Arnikaweg / Petunienweg für ein Gebäude mit typischer Tiefenlage und mit Baugenehmigung des Landes Berlin. Der siedlungs- und bauwerksverträgliche Flurbstand des Grundwassers zur Grundstücksoberfäche soll **> 2,50 m** betragen. Liegt er darunter, kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein.
zeHGW = zu erwartendender Höchstgrundwasserstand: **4 cm** unterhalb Grundstücksoberfläche bei 34,34 m NHN

I/ II. Quartal 20.22. ~~**III. / IV. Quartal 20.....**~~ **(nicht Zutreffendes streichen)**