Aktuelle Grundwassersituation im Buckower-Rudower Blumenviertel mit seinen angrenzenden Gebieten in Höhe Arnikaweg / Petunienweg für ein Gebäude mit typischer Tiefenlage und mit Baugenehmigung des Landes Berlin. Der siedlungs- und bauwerksverträgliche Flurabstand des Grundwassers zur Grundstücksoberfäche soll **> 2,50 m** betragen. Liegt er darunter, kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein – siehe gelben Bereich.
zeHGW = zu erwartendender Höchstgrundwasserstand: **4 cm** unterhalb Grundstücksoberfläche bei 34,34 m NHN



Fbl. 05.11.2017 **I/ II. Quartal 20.23** **III. / IV. Quartal 20.....** (nicht Zutreffendes streichen)