


Aktuelle Grundwasserstände im Buckower-Rudower Blumenviertel mit seinen angrenzenden Gebieten in Höhe Arnikaweg / Petunienweg für ein Gebäude mit typischer Tiefenlage und mit Baugenehmigung des Landes Berlin.
 zeHGW = zu erwartender Höchstgrundwasserstand: 4 cm unterhalb Grundstücksoberfläche bei 34,34 m NHN

Heilen und schützen statt täuschen und zerstören!



NHN < >> << >> << >> << >> << >>
 m Flur- **Januar** << **Februar** << **März** << **April** << **Mai** << **Juni** >
 abstand **Jul** **August** **September** **Oktober** **November** **Dezember**
17.03..2023 I/ II. Quartal 20..23 III. / IV. Quartal 20..... (nicht Zutreffendes streichen)

Fundamentsohle: 32,42 Bodenplatte Unterkante: 32,84 Bodenplatteoberkante (Kellerfußboden): 32,95
 In den drei Farbbereichen Gefahren für Gesundheit und Leben der Menschen sowie die Standsicherheit des Gebäudes!