


Aktuelle Grundwasserstände im Buckower-Rudower Blumenviertel mit seinen angrenzenden Gebieten in Höhe Arnikaweg / Petunienweg für ein Gebäude mit typischer Tiefenlage und mit Baugenehmigung des Landes Berlin.  
 zeHGW = zu erwartender Höchstgrundwasserstand: 4 cm unterhalb Grundstücksoberfläche bei 34,34 m NHN

**Heilen und schützen statt täuschen und zerstören!**



NHN < >  
 m Flur- < >  
 abstand < >  
 Januar < >  
 Juli < >  
 Februar < >  
 August < >  
 I / II. Quartal 20.23  
 März < >  
 September < >  
 III. / IV. Quartal 20.....  
 April < >  
 Oktober < >  
 (nicht Zutreffendes streichen)  
 Mai < >  
 November < >  
 Juni < >  
 Dezember < >

Fundamentsohle: 32,42    Bodenplatte Unterkante: 32,83    Bodenplatteoberkante (Kellerfußboden): 32,95  
 In den drei Farbbereichen Gefahren für Gesundheit und Leben der Menschen sowie die Standsicherheit des Gebäudes!