


Aktuelle Grundwassersituation im Buckower / Rudower Blumenviertel mit seinen angrenzenden Gebieten in Höhe Arnikaweg / Petunienweg für Gebäude mit typischer Tiefenlage und Baugenehmigung des Landes Berlin
 Unterkante Fundament: + 32,42 Meter über Normal Null (NN); Kellerfußboden: + 32,95 Meter über NN
 Hinweis: Wenn die Pegel über + 32,42 m steigen, liegen diese Gebäude im Bereich der Zerstörung der Bausubstanz



I. / II. Quartal 20.....

III. / IV. Quartal 20.13... (nicht Zutreffendes streichen)